

# LE BASSIN DE BAINNADE ACTUEL

## CONCERTATION PUBLIQUE EXTENSION DU BASSIN DE BAINNADE DE GRANDE ANSE



L'arrière plage de Grande Anse est reconnue comme un lieu de repas dominical et de fêtes familiales, offrant de vastes espaces ombragés. Le bassin de baignade actuel s'inscrit le long de la plage et représente un événement qui crée une attraction en bout de plage et permet de répartir spatialement l'occupation du site qui peut atteindre 1000 personnes par jour. Le bassin a été aménagé au milieu des années 1980 de façon relativement informelle. Il est accessible via un belvédère en cours de requalification pour lui redonner son intérêt de balcon sur la plage et l'horizon marin.

Le belvédère donne à voir le bassin qui semble blotti au flanc du piton de Grande Anse, et profite d'un tableau paysager remarquable à forte valeur identitaire. Son intérêt est majeur à l'échelle du site. Le bassin de baignade est présent dans la baie de Grande Anse depuis plus de 30 ans et est désormais un lieu extrêmement prisé par les habitants du Sud de la Réunion. Mais cet engouement est depuis quelques années freiné par l'arrêt d'interdiction de la baignade liée à la dangerosité de la protection en enrochements actuelle et à la crise requin.

### UN SITE QUI SE DÉGRADE

L'accès au bassin depuis le belvédère s'effectue par un escalier vétuste, étroit et peu visible, ce qui a tendance à favoriser les franchissements disparates du cordon dunaire, qui subit à la fois les piétinements du public et les agressions de la houle, et est marqué par un recul significatif au fur et à mesure du temps.

L'approche du bassin s'effectue en marchant sur un beach rock de grès particulièrement glissant qui provoque de nombreux accidents. La protection constituée de blocs d'enrochements naturels subit les assauts de la houle et on constate aujourd'hui une dégradation qui s'accroît.

Elle n'assure pas de protection sûre vis-à-vis du risque requin et l'instabilité des blocs représente un danger supplémentaire pour les baigneurs. Un muret a été construit en fond de bassin pour rehausser la plage et aménager un point de vue sur le bassin. Ce muret désormais totalement inesthétique s'avère dangereux pour les usagers en raison des effets de réfléchissement des vagues.

### LES ENROCHEMENTS DE PROTECTION PROTÈGENT UNE BIODIVERSITÉ REMARQUABLE

Du côté du piton Grande Anse, une biodiversité très riche (coraux branchus, oursins (cf photo n°2), 44 espèces de poissons...) s'est développée grâce à l'abri qu'offre le bassin de baignade. Des colonies coralliennes (cf photo n°3) se développent sur les enrochements effondrés.

Les relevés réalisés fin 2018 ont toutefois fait état d'une tendance à la diminution de la biodiversité par rapport à de précédents relevés effectués en 2004. Cause possible ? La déstructuration progressive de la protection.

Il est donc nécessaire de renforcer les enrochements sur le site existant pour protéger cet écosystème de récif corallien qui s'est développé dans le bassin. L'extension de l'offre de baignade va permettre de protéger cette zone à enjeux dont l'exploration pourra s'effectuer en suivant un sentier sous-marin aménagé.

## L'OFFRE DE BAINNADE DOIT ÉVOLUER

LA COMMUNE DE PETITE ÎLE A DÉCIDÉ D'ENGAGER UNE DÉMARCHÉ D'AMÉLIORATION DE L'OFFRE DE BAINNADE DESTINÉE À LA FOIS À SÉCURISER ET RENDRE PLUS CONFORTABLE LA PRATIQUE DE LA BAINNADE.

FACE AU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE, CE PROJET D'INTÉRÊT GÉNÉRAL S'ATTACHE À RÉPONDRE AUX OBJECTIFS SUIVANTS :

#### 1 AUGMENTER SENSIBLEMENT L'EMPRISE DU BASSIN

AFIN DE RÉPONDRE AUX ATTENTES FORTES DE LA POPULATION, ET DANS LA CONTINUITÉ DE LA REQUALIFICATION DE L'ARRIÈRE-PLAGE QUI S'ACCOMPAGNE D'UN DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SUR LE SITE (NOUVELLES ZONES DE PIQUE-NIQUE, PARCOURS SPORTIF, PÉTANQUE, BEACH VOLLEY).

#### 2 SÉCURISER LA ZONE DE BAINNADE

- RENFORCEMENT DES ENROCHEMENTS DE PROTECTION
- INSTALLATION D'UN POSTE DE SURVEILLANCE DE LA BAINNADE
- AVIVEMENT DE L'EAU ET SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ

#### 3 AMÉLIORER LE CONFORT DES USAGERS :

- RECONFIGURATION DES ACCÈS
- BAINNADE ACCESSIBLE AUX PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP
- SUPPRESSION DU MURET
- RECOUVREMENT DU BEACH ROCK

#### 4 PROPOSER DES ZONES SPÉCIFIQUES POUR L'APPRENTISSAGE DE LA NATATION

OÙ LA PROFONDEUR DE L'EAU SERA ADAPTÉE

#### 5 PARTICIPER À LA PRÉSERVATION DES ESPACES ET DES MILIEUX

- LES OUVRAGES ONT ÉTÉ CONÇUS POUR S'INTÉGRER PARFAITEMENT AU SITE REMARQUABLE DE GRANDE ANSE
- LA CONSOLIDATION DE LA PROTECTION DOIT ÉGALEMENT PERMETTRE DE PRÉSERVER LES COLONIES CORALLIENNES PRÉSENTES DANS LE BASSIN.

PHOTO N°1 : BASSIN DE BAINNADE DE GRANDE ANSE



PHOTO N°2 : OURSINS (ECHINOÏDEA)




PHOTO N°3 : COLONIE CORALLIENNE

